



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГАОУ
ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина

Седлецкая Т.В.

«___» _____ 2017г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **общественно-бытовой блок, учебные мастерские, учебный корпус**

1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. А, лит. Б**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - **2** этажное, - **2 477,6** кв.м

- часть здания -- 1этажа (или на - этаже), - **790** кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- кв.м.

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта - **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего- 2018, капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» Лужский институт (филиал)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52 А**

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9. Форма собственности - государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация – ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **196605, г. Пушкин Петербургское ш, д. 10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные

2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **до 500 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

Автобусом до остановки «Лангина Гора», далее пешком до учебного корпуса 280 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать - **изменение высот поверхностей пешеходных путей**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|
| Все категории инвалидов и МГН | |
| <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ДУ |
| с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--|---|
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (У, Г, О) |
| Вход (входы) в здание | ДУ |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У, Г) |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина не оборудовано средствами доступа для всех категорий инвалидов. В связи с функциональной структурой здания рекомендуется предусматривать вариант «Б» для организации доступности: - выделение в уровне входной площадки специальных**

помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов до подхода капитального ремонта или реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий и капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий и капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий и капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий и капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт (текущий и капитальный) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **не предусмотрен**

в рамках исполнения **программа не предусмотрена**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «Б»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта **нет**

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» декабря 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «01» декабря 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГАОУ
ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина

Седлецкая Т.В.

» _____ 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **общественно-бытовой блок, учебные мастерские, учебный корпус**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. А, лит. Б**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - **2 этажное, - 2477,6 кв.м**
- часть здания -- 1этаж (или на - этаже)- **790 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1975**, год последнего капитального ремонта - **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -**2018**, капитального - **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **196605, г. Пушкин, Петербургское ш, д.10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **до 500 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом до остановки «Лангина Гора», далее пешком до учебного корпуса 280 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, *со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать - **изменение высот поверхностей пешеходных путей**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий и капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий и капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий и капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий и капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий и капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГАОУ
ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина

Седleckая Т.В.
2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Санкт-Петербург

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» ноября 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общественно-бытовой блок, учебные мастерские, учебный корпус**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. А, лит. Б**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание **-2-этажное, - 2477,6 кв. м**
- часть здания -- 1 этаж (или на - этаже) - **790 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1975**, год последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018 капитального – нет*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52 А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образовательная деятельность в сфере высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусом до остановки «Лангина Гора», далее пешком до Общежития 280 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **4 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые** ; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать - изменение высот поверхностей пешеходных путей)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|-----------------|--|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (У, Г, О) | - | 1,2,3,4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1,2 | 5,6,7, 8, 11, 12 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (У,Г) | 3-19 | 8-10, 13,14-19, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 38, 39-42 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 20,21 | 31,32, 33 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | 22,23, 24,25 | 22,23, 25, 26, 27, 37, 38,43 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | - | 1,2,3 |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД– недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина не оборудовано средствами доступа для всех категорий инвалидов. В связи с функциональной структурой здания рекомендуется предусматривать вариант «Б» для организации доступности: - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов до подхода капитального ремонта или реконструкции.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий и капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий и капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий и капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий и капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий и капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не предусмотрено
в рамках исполнения не предусмотрено
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «Б»**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами** (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;**

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 3 л.

Руководитель


рабочей группы

Зам. директора по ИВ и ИР Демидов А.М. 

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. дир-ка по СТО Шумков Д.А. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)


Зав. АРБЧС Громова С.Б. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Муниципальная РО ВОИ председателя Васильева И.В. 


(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Зав. отделом отдела Митикова И.С. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зав. отделом отдела Курьянова С.Р. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. А, лит.Б

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1, 2, 3, 4 | Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до доступного входа, перед внешней лестницей и т.п. Отсутствует система средств информации на участке подхода. | все | Оборудовать пути тактильно-контрастными указателями. Обеспечить непрерывность информации на путях движения. | Текущий и капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | - | 3 | -Перепад высот на территории оборудован лестницей. Краевые ступени лестницы не выделены контрастными полосами. -Поручни не имеют травмобезопасное окончание. -лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема. | все | -Краевые ступени лестничного марша необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. - Оборудовать поручни травмобезопасным окончанием. -Продублировать наружную лестницу пандусом в соответствии с нормативным уклоном. | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | | | Около здания отсутствует стоянка для транспортных | все | Оборудовать около здания | Текущий |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|---|--|--|--------|
| | | | | средств инвалидов. | | стоянку для транспорта инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. | ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|---------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (У,Г,О) | - | 1,2,3,4 | В рамках текущего и капитального ремонта |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: До момента реализации технических мероприятий по оборудованию лестницы, находящейся на территории, необходимо предусмотреть путь движения инвалида, передвигающегося на кресло - коляске в объезд по транспортным путям. Путь движения оборудовать информационными указателями.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр.

Володарского, д.52, лит. А, лит.Б

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 5, 11 | <ul style="list-style-type: none"> - На лестнице отсутствуют поручни на высоте 0,9 м. - Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня. - На наружной лестнице краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами. - Перед наружной лестницей отсутствуют тактильно-контрастные указатели. - Лестница не дублируется пандусом. - Эвакуационные наружные лестницы не имеют ограждений и поручней. | О,С | <ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать наружную лестницу поручнями на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. - Перед внешней лестницей следует предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. - Лестницу продублировать пандусом в соответствии с нормативными требованиями. - Оборудовать | Текущий и капитальный ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|---|----|--|------|--|--------------------|
| | | | | | | | наружные эвакуационные лестницы ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м. | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 12 | Уклон пандуса не соответствует нормативным требованиям. Размер входной площадки с пандусом не соответствует нормативным требованиям | К, О | Пандус нуждается в реконструкции: уклон пандуса принять в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%). Входную площадку увеличить. Размер площадки должен быть не менее 2,2x2,2 м. | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 6 | - Отсутствует идентификация двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека | С | Оборудовать входную площадку перед дверью тактильно-контрастными указателями глубиной 0,5-0,6 м. | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 | 7 | - Ширина рабочей створки не соответствует нормативным требованиям (0,56 м). -отсутствует контрастная маркировка - двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. - Отсутствует тактильная информационная вывеска | все | - При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м. - Прозрачные полотна дверей оборудовать контрастной маркировкой на уровне 1,3-1,4 м. -Оборудовать наружную дверь доводчиками в соответствие с нормативными требованиями. - Оборудовать вход тактильной информационной вывеской и тактильной пиктограммой доступности. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 | 8 | Резиновый коврик не соответствует нормативным требованиям. | К,О | Диаметр круглых ячеек на резиновом коврике не должен превышать 0,018 м. Следует закрепить на полу резиновые коврики. | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|----------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход/выход в здание | ДУ | 1,2 | 5,6,7, 8,11,12 | Текущий и капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наружный пандус позволяет осуществить доступ для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске только в учебный корпус, лит. А. До реконструкции наружного пандуса оборудовать его кнопкой вызова персонала для подъема с сопровождающим.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр.

Володарского, д.52, лит. А, лит.Б

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 14, 17, 19, 34, 39 | <p>На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p> <p>- высота стойки гардероба - 1,12 м, что не соответствует нормативным требованиям, также отсутствует специальный проем для ног.</p> <p>- колонны в вестибюле не выделены контрастно.</p> | С | <p>-Предусмотреть контрастно-тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м.</p> <p>- Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на кресло - колясках оборудовать на высоте не более 0,85 м над уровнем пола и оборудовать специальный проем для ног.</p> <p>-Колонны выделить контрастной маркировкой и предупреждающими указателями глубиной 0,5-0,6 м.</p> | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 9, 10, 11, | 13, 14, 15, | -На первом марше эвакуационной лестницы №9, ведущей на второй | все | -Лестницу оборудовать поручнями на | Текущий и капитальный |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|---|--|------------|---|------------------------------|
| | | | 12, 13, 14, 14э | 16, 30, 39, 42 | этаж общественно-бытового блока, отсутствуют поручни. Лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема. - На лестнице № 10, ведущей в учебные мастерские отсутствуют поручни. Лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема. - На лестнице № 11, ведущей в учебный корпус отсутствуют поручни. Лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема. - На эвакуационных лестницах в учебном корпусе и учебных мастерских частично отсутствуют поручни. Лестницы не дублируются пандусом или другим средством подъема. | | высоте 0,9 Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил. -Лестницы продублировать пандусом или другим средством подъема. | альны й ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 15, 16, 17 | 14, 18, 19, 24, 25, 31, 38, 41 | Ширина дверей варьируется от 0,7-0,86 м. Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками. | К, О, С | Ширину дверей увеличить до 0,9м. Оборудовать доступные помещения информирующим и обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м. | Текущий и капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 | 8, 11, 14, 21, 30, 39, 40, 42 | - Отсутствуют контрастные полосы на проступях верхних и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц. - Двери не окрашены в контрастный цвет. | все | - Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стеной. - На проступях верхних и нижних ступеней каждого марша | Текущий ремонт |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|-----|---|--|
| | | | | | | <p>эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м. Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.</p> | |
| | <p>ОБЩИЕ требования к зоне</p> | | | <p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная. Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные.</p> | все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (У,Г) | 3-19 | 8-10, 13,14- 19, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 38, 39-42 | В рамках текущего и капитального ремонта |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: До подхода капитального ремонта или реконструкции оборудовать лестницы, которые ведут в учебные мастерские и учебный корпус пандусом для доступа инвалидов, передвигающихся на кресло – коляске первых этажей.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр.

Володарского, д.52, лит. А, лит.Б

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 20 | - | Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха. Отсутствуют видеоувеличители для слабовидящих. | Г, С | Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля) и видеоувеличител и. | Текущи й ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 21 | 31, 32, 33 | Лестница, ведущая на сцену, не имеет ограждения и не дублируется пандусом или другим подъемным устройством. -Выходы из зала не обозначены для слабовидящих. -Отсутствует контрастная маркировка ступеней -Отсутствует тактильная разметка. -Отсутствует индукционная петля для зала. | К,О, С | См. комментарии к заключению | Капита льный ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуальног о обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|---|-----|--|--|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). | все | | |
|--|-------------------------|--|--|---|-----|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона обслуживания инвалидов | ДУ | 20,21 | 31,32,33 | Текущий и капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При капитальном ремонте предусмотреть следующие мероприятия в актовом зале:

1. Установить световой маяк на высоте 1,5 м при выходе из зала. Устанавливается на высоте 1,5 м парой световых маяков, для обозначения габаритов выхода.
2. Выходы из зала промаркировать контрастной маркировкой.
3. На проступях верхней и нижней ступеней марша лестницы нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м.
4. Оборудовать тактильно-контрастными указателями места в зале в соответствии с нормативными требованиями.
5. Оборудовать сцену подъемником для самостоятельного подъема.
6. Лестницу на сцену оборудовать поручнями с ограждениями.
7. Выделить места для инвалидов на кресло - коляске в первых рядах. Каждое место должно иметь размеры в плане 0,9х1,4 м.
8. Оборудовать зал индукционной петлей для слабослышащих.

В учебных помещениях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресло - коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| - | - | - | - | - |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр.
Володарского, д.52, лит. А,Б
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 22, 23, 24, 25 | 22, 23, 25, 26, 27, 37, 38, 43 | Все санузлы не оборудованы поручнями, кнопками вызова и крючками для костылей размеры санузла в плане не соответствуют нормативным требованиям, что не соответствует нормативным требованиям. Имеются пороги. Ширина дверей варьируется от 0,60-0,74 м, что не соответствует нормативным требованиям. | К,О | Оборудовать санузлы соответствие с нормативными требованиями п.6.3 СП59.13330.2016 | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 25 | 38 | В раздевалках спортзала душевые не соответствуют нормативным требованиям | К,О | Ширину двери предусмотреть не менее 0,9м. Душевую кабину оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, ручным душем и настенными поручнями. Оборудовать душевую кабину кнопкой вызова персонала. | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в | К,О | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней.</p> <p>Размеры универсальной кабины в плане, м не менее: ширина 2,2 м, глубина-2,25м.</p> <p>Рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.</p> <p>Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).</p> <p>Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала. Ширина рабочей створки в санузел должна быть не менее 0,9 м.</p> | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|------------------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | 22-25 | 22,23, 25-27, 37,38,43 | В рамках капитального ремонта |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: До подхода капитального ремонта или реконструкции оборудовать универсальный санузел для инвалидов на первом этаже общественного - бытового блока.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр.
Володарского, д.52, лит. А, лит.Б
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Визуальные средства отсутствуют | все | Оборудовать световой сигнализацией об эвакуации в случае ЧС. Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки и пр.). | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Тактильные средства отсутствуют | | Информирующие тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Оборудовать корпуса мнемосхемой. | Текущий ремонт |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией. | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДУ | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для информативности в вестибюлях учреждения образования следует предусмотреть электронные часы и календарь.

