



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГАОУ  
ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина

Седлецкая Т.В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **общежитие**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание - **5 этажное**, - **3013,2 кв.м**
  - часть здания -- этажей (или на - этаже), - **кв.м**
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - **кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1976**, последнего капитального ремонта - **2010**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
*Текущего- 2018, капитального - нет*  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52 А**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация – **ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Пушкин ул. Петроградская д.10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг – **образовательные**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **до 500 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

**Автобусом до остановки «Лангина Гора», далее пешком до учебного корпуса 350 м.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать - **изменение высот поверхностей пешеходных путей**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---|
| Все категории инвалидов и МГН               |   |
| <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|--|---|
| Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (У, Г, О)  |
| Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (У, Г, О)  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (У, Г)   |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У, Г, О)  |
| Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г, У)   |
| Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Общежитие не оборудовано средствами доступа для всех категорий инвалидов. В связи с функциональной структурой здания Администрации рекомендуется предусматривать вариант «Б» для организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): - выделение в уровне входной**

**площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов до подхода капитального ремонта или реконструкции.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий и капитальный ремонт                       |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Текущий и капитальный ремонт                       |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий и капитальный ремонт                       |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий и капитальный ремонт                       |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                     |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСР                       |
| 8 | Все зоны и участки   | Ремонт (текущий и капитальный)                     |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ **не предусмотрен** в рамках исполнения **программа не предусмотрена**

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «Б»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ -

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ **не требуется** \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
**нет**

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» ноября 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «17» ноября 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГАОУ  
ВОЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина



Седлецкая Т.В.

2017г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **общежитие**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание - **5** этажное, - **3013,2** кв.м
  - часть здания -- этажей (или на - этаже) - **кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1976**, год последнего капитального ремонта – **2010** г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **2018**, капитального - **нет**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) – **ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Пушкин ул. Петроградская д.10**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

- 2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг: *(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием)*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **до 500 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

### **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

#### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автобусом до остановки «Лангина Гора», далее пешком до Общежития 350 м.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, *со звуковой сигнализацией, таймером*; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать - **изменение высот поверхностей пешеходных путей**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### **3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*с учетом СП 35-101-2001**

| <b>№№<br/>п/п</b> | <b>Категория инвалидов<br/>(вид нарушения)</b> | <b>Вариант организации<br/>доступности объекта</b> |
|-------------------|--|--|
| <b>1.</b>         | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>           |  |
|                   | <i>в том числе инвалиды:</i>                   |  |
| <b>2</b>          | передвигающиеся на креслах-колясках            | <b>ВНД</b>   |
| <b>3</b>          | с нарушениями опорно-двигательного аппарата    | <b>ДУ</b>  |
| <b>4</b>          | с нарушениями зрения                           | <b>ДУ</b>  |
| <b>5</b>          | с нарушениями слуха                            | <b>ДУ</b>  |
| <b>6</b>          | с нарушениями умственного развития             | <b>ДУ</b>  |

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Текущий и капитальный ремонт                    |
| 2      | Вход (входы) в здание                                      | Текущий и капитальный ремонт                    |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий и капитальный ремонт                    |
| 4      | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Текущий и капитальный ремонт                    |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                          | Капитальный ремонт                              |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Текущий ремонт                                  |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 8.     | <b>Все зоны и участки</b>                                  | Текущий и капитальный ремонт                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Санкт-Петербург**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«17» ноября 2017г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общежитие**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание -5-этажное, -3013,2 кв. м  
- часть здания -- этажей (или на - этаже) - кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1976**, год последнего капитального ремонта - **2010г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018 капитального –*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52 А**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - образовательная деятельность в сфере высшего профессионального и дополнительного профессионального образования

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**автобусом до остановки «Лангина Гора», далее пешком до учебного корпуса 350 м.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) **4 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать - изменение высот поверхностей пешеходных путей)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                     | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |                       |
|---------------|---|---|---------------|-----------------------|
|               |   |   | № на<br>плане | №<br>фото             |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДЧ-И (У, Г, О)  | -             | 1-4                   |
| 2             | Вход (входы) в здание   | ДЧ-И (У,Г,О)  | 1,1э,2,3      | 5,6,13                |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (У,Г)  | 4-9           | 7,8,9,10,<br>11,12,13 |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У,Г,О)  | -             | 11                    |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ-И (Г,У)  | -             | -                     |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДУ  | -             | -                     |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  | -             | -                     |

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД– недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общежитие не оборудовано средствами доступа для всех категорий инвалидов. В связи с функциональной структурой**







**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Общежитие, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                     | Работы по адаптации объектов  |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимость для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ                   |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | нет              | -          | -      | -  | -                                   | -   | -                            |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | -          |        | Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до доступного входа, перед внешней лестницей и т.п. Отсутствует система средств информации на участке подхода.    | все                                 | Оборудовать пути тактильно-контрастными указателями. Обеспечить непрерывность информации на путях движения.   | Текущий и капитальный ремонт |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             | -          |        | -Перепад высот на территории оборудован лестницей. Краевые ступени лестницы не выделены контрастными полосами.<br>-Поручни не имеют травмобезопасное окончание.<br>-лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема. | все                                 | -Краевые ступени лестничного марша необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м.<br>- Оборудовать поручни травмобезопасным окончанием.<br>-Продублировать наружную лестницу пандусом в соответствии с нормативным уклоном. | Текущий ремонт               |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          | -      | -  | -                                   | -   | -                            |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              | -          |        | Около здания отсутствует стоянка для транспортных средств инвалидов.   | все                                 | Оборудовать около здания стоянку для  | Текущий ремонт               |

|  |                         |  |  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  |                         |  |  |  |   | транспорта инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) |  |  |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДЧ-И (У,Г,О)   | -          | 1-4    | В рамках текущего и капитального ремонта                                       |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** До момента реализации технических мероприятий по оборудованию лестницы, находящейся на территории, необходимо предусмотреть путь движения инвалида, передвигающегося на кресло - коляске в объезд по транспортным путям. Путь движения оборудовать информационными указателями.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Общежитие, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                     | Работы по адаптации объектов   |                              |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимость для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ                   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             | 1, 1э      |        | <p>- На лестнице отсутствуют поручни на высоте 0,9 м. - Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня.</p> <p>- На наружной лестнице краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами.</p> <p>- Перед наружной лестницей отсутствуют тактильно-контрастные указатели.</p> <p>- Лестница не дублируется пандусом.</p> <p>- Эвакуационные наружные лестницы не имеют ограждений и поручней.</p> | О,С                                 | <p>- Оборудовать наружную лестницу поручнями на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.</p> <p>- Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м.</p> <p>- Перед внешней лестницей следует предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени.</p> <p>- Лестницу продублировать пандусом в соответствии с нормативными требованиями.</p> <p>- Оборудовать наружные</p> | Текущий и капитальный ремонт |

|     |                                 |      |   |   |   |     |   |                |
|-----|---------------------------------|------|---|---|---|-----|---|----------------|
|     |                                 |      |   |   |   |     | эвакуационные лестницы ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м.  |                |
| 2.2 | Пандус (наружный)               | нет  | - | - | -   | -   | -   | -              |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 |   | - Отсутствует идентификация двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека<br>- Дренажные решетки не соответствуют нормативным требованиям.  | С   | Оборудовать входную площадку перед дверью тактильно-контрастными указателями.<br>- Дренажные решетки установить на одном уровне с поверхностью пола.  | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная)                 | есть | 3 |   | - Ширина рабочей створки не соответствует нормативным требованиям.<br>-отсутствует контрастная маркировка<br>- Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с.<br>- Отсутствует тактильная информационная вывеска | все | - При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м.<br>- Прозрачные полотна дверей оборудовать контрастной маркировкой на уровне 1,3-1,4 м.<br>-Оборудовать наружную дверь доводчиками в соответствие с нормативными требованиями.<br>Оборудовать вход тактильной пиктограммой доступности. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур                          | нет  | - | - | -   | -   | -   | -              |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне         |      |   |   | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли   |     |   |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Вход/выход в здание                         | ДЧ-И (У,Г,О)   | 1,1э,2,3   | 5,6,13 | Текущий и капитальный ремонт   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В целях обеспечения мер предупреждения причинения вреда, при формировании доступной среды на лестницах, ведущих в подвал необходимо установить ограждения.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Общежитие, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                     | Работы по адаптации объектов   |                              |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимость для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 4          | 7,8    | На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели. | С                                   | Предусмотреть контрастно-тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м.   | Текущий ремонт               |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             | 5          | 7      | -На лестнице в вестибюле отсутствуют поручни.<br>-Лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема.  | все                                 | -Лестницу оборудовать поручнями на высоте 0,9<br>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил.<br>-Лестницу в вестибюле продублировать пандусом или другим средством подъема. | Текущий и капитальный ремонт |



|     |   |      |     |               |  |         |   |                              |
|-----|---|------|-----|---------------|--|---------|---|------------------------------|
| 3.3 | Пандус (внутри здания)                    | нет  | -   | -             | -  | -       | -   | -                            |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)         | нет  | -   | -             | -  | -       | -   | -                            |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | 6,7 | 11            | Ширина дверей варьируется от 0,8-0,86 м. Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками. | К, О, С | Ширину дверей увеличить до 0,9 м. Оборудовать помещения доступные информирующим и обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.  | Текущий и капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 8,9 | 9, 10, 12, 13 | - Отсутствуют контрастные полосы на проступях верхних и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц.<br>- Двери не окрашены в контрастный цвет.              | все     | Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стен. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м. Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. | Текущий ремонт               |

|  |                         |  |  |   |     |  |  |
|--|-------------------------|--|--|---|-----|--|--|
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | <p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.</p> <p>Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная.</p> <p>Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные.</p> | все |  |  |
|--|-------------------------|--|--|---|-----|--|--|

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                    | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------------------|--|
|  |  | № на плане | № фото             |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (У,Г)   | 4-9        | 7,8,9,10, 11,12,13 | В рамках текущего и капитального ремонта                                       |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Общежитие, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                   | Работы по адаптации объектов   |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимое для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | -          | -      | Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха. Отсутствуют видеоувеличители для слабовидящих. | Г, С                              | Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля) и видеоувеличители. | Текущий ремонт |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              | -          | -      | -  | -                                 | -  | -              |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -      | -  | -                                 | -  | -              |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              | -          | -      | -  | -                                 | -  | -              |
| 4.5   | Кабина индивидуально обслуживания                  | нет              | -          | -      | -  | -                                 | -  | -              |
|       | <b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>                     |                  |            |        | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).  | все                               |  |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов                 | ДУ   | -          | -      | Индивидуальное решение с ТСР   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | -                | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| -   | -  | -          | -      | -  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                    |                                  | Работы по адаптации объектов                               |                              |
|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ                   |
| Жилые помещения                                    | есть             | -          | 11     | Отсутствует жилая зона оборудованная для инвалидов. | все                              | Оборудовать минимум одну комнату для проживания инвалидов. | Капитальный и текущий ремонт |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения                             | ДЧ-И (У,Г,О)   | -          | 11     | Капитальный и текущий ремонт   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В связи с функциональной структурой здания до подхода капитального ремонта оборудовать минимум один номер для учащихся инвалидов на первом этаже в соответствии с нормативными требованиями.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Общежитие, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов   |                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | -          | -      | Санузлы не оборудованы поручнями, кнопками вызова и крючками для костылей и размеры санузла в плане не соответствуют нормативным требованиям, что не соответствует нормативным требованиям.   | К,О                              | Оборудовать санузлы соответствие с нормативными требованиями п.6.3 СП59.13330.2016 | Капитальный ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | -                | -          | -      | -   | -                                | -  | -                  |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | -                | -          | -      | -   | -                                | -  | -                  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней. Размеры универсальной кабины в плане, м не менее: ширина 2,2 м, глубина-2,25м. Рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых помещений или | К,О                              |  |                    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.<br/>Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).<br/>Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДЧ-И (Г,У)   | -          | -      | В рамках капитального ремонта   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Общежитие, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52, лит. Г  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                 | Работы по адаптации объектов   |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значим для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              | -          | -      | Визуальные средства отсутствуют  | все                             | Оборудовать световой сигнализацией об эвакуации в случае ЧС. Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки и пр.).   | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | -                                | -                               | -  | -              |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | Тактильные средства отсутствуют  | -                               | Информирующие тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Оборудовать вестибюль мнемосхемой. | Текущий ремонт |

|  |                         |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией. |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте               | ДУ   | -          | -      | Текущий ремонт   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

